

2.Begehungsprotokoll



ALLGEMEINE ANGABEN

WINDPARK und WEA-SERIENNUMMER	E-58
DATUM UND ZEITPUNKT DER BEGUTACHTUNG	27.05.2021 13:43:08
PRODUKTION (kWh)	30.252.105
BETRIEBSSTUNDEN (Bh)	133.228
AUßENTEMPERATUR (°C)	11
WINDGESCHWINDIGKEITEN (m/s)	6,8
STATUS, WARNUNG	200:28 Störung Datenbus
PROTOKOLLFÜHRER	
BEGLEITPERSON(EN)	

AUßENBEREICH

ZUWEGUNG (KEINE LÖCHER, BEWUCHS)

i.O.

HINWEISSCHILDER GEFAHR DURCH EISSCHLAG

n.i.O.



UMFELDPFLEGE (Z.B. KEIN HOHER BEWUCHS)

n.i.O.



BEMERKUNGEN

Rasenmähd erforderlich

MÜLL / UNRAT / TOTE TIERE

i.O.

BODENVERUNREINIGUNGEN DURCH ÖLE

i.O.

FUNDAMENT / EINGANGSEBENE

FUNDAMENT ERDAUFLAST

i.O.

FUNDAMENT AUßEN

i.O.

ABDICHTUNG AUßEN

n.i.O.



BEMERKUNGEN

Die Abdichtung ist stellenweise porös und löst sich ab, beobachten

TURM AUßEN

n.i.O.



BEMERKUNGEN

Diverse Lackabplatzungen

EINGANGSTREPPE

i.O.

AUßENBELEUCHTUNG

n.i.O.



BEMERKUNGEN

Leuchtet dauerhaft

AUßENBESCHILDERUNG (WEA-SERIENNUMMER, KENNZEICHNUNG ELEKTR. BETRIEBSRAUM, KONTAKTDATEN BETRIEBSFÜHRER U. SERVICEFIRMA, VERBOTSSCHILD – ZUTRITT FÜR UNBEFUGTE VERBOTEN, BEI UMRICHTERTECHNIK FÜR PERSONEN MIT HERZSCHRITTMACHER)

i.O.

BEMERKUNGEN

Serviceaufkleber Enercon fehlt

FUNKTION SCHLOSS, TÜR, TÜRFESTSTELLER (ZUGELASSEN SIND TÜRDRÜCKER ODER -GRIFFE DIE FÜR NOTSITUATIONEN AUSGELEGT SIND)

n.i.O.



BEMERKUNGEN

Kein Panikschloss vorhanden

SCHALTSCHRÄNKE TURM

i.O.

VOLLSTÄNDIGE BESCHRIFTUNG U. WARNSCHILDER VORHANDEN (HINWEISSCHILD VDE, SCHUTZHELM TRAGEN, AUFFANGGURT ANLEGEN, WARNUNG VOR GEFÄHRLICHER ELEKTRISCHER SPANNUNG, ALLGEMEINER NOTFALL-UND RETTUNGSPLAN, VERHALTEN IM BRANDFALL, KENNZEICHNUNG FLUCHTWEGE)

n.i.O.

BEMERKUNGEN

Hinweise Verhalten im Brandfall fehlen

ERSTE-HILFE-KASTEN AKTUELL GEPRÜFT UND HINWEISSCHILD VORHANDEN i.O.

BEMERKUNGEN

2x vorhanden, Ablegereife 06/2039

FEUERLÖSCHER AKTUELL GEPRÜFT UND HINWEISSCHILD VORHANDEN i.O.

BEMERKUNGEN

1x B und 1x ABC vorhanden, geprüft bis 09/2021

PRÜFUNG NOTFALL-PSA AKTUELL UND GEKENNZEICHNET i.O.

BEMERKUNGEN

Versiegelt Fa. Meißner, geprüft bis 10/2021

DOKUMENTATION

ZUSTAND / AUFBEWAHRUNG DOKUMENTATION

i.O.

WARTUNGSPROTOKOLLE / PRÜFNACHWEISE UND EINSATZBERICHTE i.O.

BEMERKUNGEN

Digital via SIP vorhanden

LETZTER EINTRAG IM LOGBUCH / WARTUNGSPFLICHTENHEFT

27.05.2021 - LWL probehalber von GSS zum Azimutumrichter ohne Erfolg, Platine Motor Control 2x und 1x yaw optical Distribution bestellt

CE-KENNZEICHNUNG VORHANDEN

i.O.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN

i.O.

PRÜFPROTOKOLLE / PRÜFPLAKETTEN (Z.B. NACH DGUV V3)

i.O.

BEMERKUNGEN

4JW

GENEHMIGUNGSBESCHEID LIEGT VOR

i.O.

NOTFALLPLAN FÜR WEA VORHANDEN UND AKTUELL

i.O.

TURM

ZUSTAND LEITER UND STEIGSCHUTZSYSTEM / PRÜFUNG AKTUELL UND GEKENNZEICHNET n.i.O.



BEMERKUNGEN

Leiterweiche undefinierter Zustand möglich

ANSCHLAGPUNKTE VORHANDEN UND GEKENNZEICHNET (MIT TRAGLAST) UND GEPRÜFT i.O.

BEMERKUNGEN

geprüft aber ohne Traglastangabe

BELEUCHTUNG

i.O.

STEUERKABEL / LEISTUNGSKABEL

n.i.O.



BEMERKUNGEN

Kabell scheuert im Bereich Loop

FLANSCH INNEN

i.O.

FLANSCHVERSCHRAUBUNGEN

i.O.

VOLLSTÄNDIGE BESCHRIFTUNG U. WARNSCHILDER VORHANDEN (VERBOTSSCHILD BETRETEN VERBOTEN AUF DEN DURCHSTIEGSLUKEN U. TRAGLASTANGABEN DER PLATTFORMEN, KENNZEICHNUNG VON HINDERNISSEN UND GEFAHRENSTELLEN, WARNUNG VOR ABSTURZGEFAHR)

i.O.

MASCHINENHAUS

AZIMUTSYSTEM

i.O.

AZIMUTANTRIEBSSYSTEM / SCHMIERUNG VERZÄHNUNG i.O.

BELEUCHTUNG

i.O.

ANSCHLAGPUNKTE ZUR RETTUNG VORHANDEN UND GEKENNZEICHNET (MIT TRAGLAST) UND GEPRÜFT i.O.

BEMERKUNGEN

geprüft aber ohne Traglastangabe

ERSTE-HILFE-KASTEN AKTUELL GEPRÜFT UND HINWEISSCHILD VORHANDEN i.O.

FEUERLÖSCHER AKTUELL GEPRÜFT UND HINWEISSCHILD VORHANDEN i.O.

VOLLSTÄNDIGE BESCHRIFTUNG U. WARNSCHILDER VORHANDEN (GEHÖRSCHUTZ U. SCHUTZHELM TRAGEN, AUFFANGGURT ANLEGEN, HINWEISSCHILD ROTORARRETIERUNG, WARNUNG VOR GEFÄHRLICHER ELEKTRISCHER SPANNUNG, KENNZEICHNUNG VON HINDERNISSEN UND GEFAHRENSTELLEN)

i.O.

ZUSTAND BORDKRANSYSTEME / AKTUELL GEPRÜFT

i.O.

MASCHINENTRÄGER UND TRAGENDE ELEMENTE

i.O.

SCHALTSCHRÄNKE STEUERUNGSELEKTRONIK

i.O.

STEUERUNGS- UND VERSORGUNGSLEITUNGEN

i.O.

HYDRAULIKSYSTEME (EMPFOHLENE NUTZUNGSDAUER VON HYDRAULIKLEITUNGEN BETRÄGT 6 JAHRE) n.i.O.

BEMERKUNGEN

Herstellungsjahr 2003

MASCHINENHAUSVERKLEIDUNG

i.O.

METEOROLOGISCHE SENSOREN

i.O.

KÜHLSYSTEME

i.O.

TRIEBSTRANG

ROTORLAGER

i.O.

BREMSE

i.O.

GENERATOR KÜHLSYSTEM

i.O.

GENERATOR SCHLEIFRINGEINHEIT (ZUSTAND DER ISOLATOREN U. KOHLEBÜRSTEN)

i.O.

ROTORSYSTEM

NABENKÖRPER

i.O.

VERSCHRAUBUNGEN ROTORSYSTEM

i.O.

PITCHLAGER

i.O.

PITCHANTRIEBSSYSTEM

n.i.O.

BEMERKUNGEN

Fettaustritt Blattflanschlager



ELEKTROTECHNISCHE SYSTEME

i.O.

ROTORBLÄTTER

SICHTPRÜFUNG BLÄTTER

i.O.

ERDUNG / BLITZSCHUTZSYSTEM

i.O.

DIESES DOKUMENT WURDE DIGITAL ERSTELLT UND IST OHNE UNTERSCHRIFT GÜLTIG